
 kirgas klaas

Akende täpne asukoht müüris täpsustub tööde käigus

JUHATAJA	K. HOLLAND		KURESSAARE LINNUS KONVENDIHOONE	VT -16013
V.SPETSIALIST	E.SOVA			AR-8
ARHITEKT	I.PUNGER			
			AKEN A43, A44, A45, A52, A53 M1:20	 OÜ HANA TÄNNE
	15.06.2016			