




A46



A47




A48



Tormivarraste asukoht ja arv täpsustada enne akende valmistamist



kirgas klaas

JUHATAJA	K. HOLLAND		KURESSAARE LINNUS KONVENDIHOONE	VT -16013
V.SPETSIALIST	E.SOVA			AR-9
ARHITEKT	I.PUNGER			
			AKEN A46, A47, A48 M1:20	 OÜ HANA TAMM
	15.06.2016			