




A104




A105




A106



A107



A108



kirgas klaas

Tormivarraste asukoht ja arv täpsustada enne akende valmistamist

JUHATAJA	K. HOLLAND		KURESSAARE LINNUS KONVENDIHOONE	VT -16013
V.SPETSIALIST	E.SOVA			AR-19
ARHITEKT	I.PUNGER			
			AKEN A74- A79 M1:20	 OÜ HANA TÄNNE
	15.06.2016			