



Akendel 91-94 pole valtsi , uus valts taastada kunstkivist



kirgas klaas

Tormivarraste asukoht ja arv täpsustada enne akende valmistamist

JUHATAJA	K. HOLLAND		KURESSAARE LINNUS KONVENDIHOONE	VT -16013
V.SPETSIALIST	E.SOVA			AR-17
ARHITEKT	I.PUNGER			
			AKNAD A91- A97 M1:20	 OÜ HANA TALITINN
	15.06.2016			