







A98





A99





A100





A101



A102




A103



kirgas klaas

Tormivarraste asukoht ja arv täpsustada enne akende valmistamist

JUHATAJA	K. HOLLAND		KURESSAARE LINNUS KONVENDIHOONE	VT -16013
V.SPETSIALIST	E.SOVA			AR-18
ARHITEKT	I.PUNGER			
			AKEN A74- A79 M1:20	 OÜ MÄNA TÄHTEN
	15.06.2016			